CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SABRINA

ROTINAS NA UNIDADE

Informar toda e qualquer irregularidade verificada. (Serviços para serem acionados podem ser inicialmente encontrados em nosso app: https://condominiosabrina.wixsite.com/condominiosabrina/ no Menu SOLICITAR SERVIÇOS (5).

Manutenção nos disjuntores do quadro da unidade que se encontra no corredor. Obs.: Os chuveiros atuais excederam a potência original, fique atento ao trocar o chuveiro e garanta que o disjuntor esteja dimensionado de acordo, na dúvida, pergunte ao síndico. Limpeza dos Ralos dos Sanitários e Terraço, observando que, os ralos não são prumadas únicas, ou seja, nos sanitários o ralo do box é direcionado para o ralo central do sanitário (real prumada), que, é mais fundo. Ralos da Área de Serviço é direcionado para o ralo do sanitário de serviços (real prumada). Ralos do Terraço, o da direção dos quartos é direcionado para o ralo da direção da sala, onde é a (real prumada).